

Függelék 6.
Helyszini bejárás, fotók

Függelék 6. Fotók


2019.06.04. Posta Palota - Helyszini Bejárás




Posta Palota – Legfelsőszinti tárgyaló



Posta Palota – Legfelsőszinti tárgyaló – külső felső szerkezete
(II. ütemben kerül átépítésre)



Legfelsőszint – ideiglenes vízszigetelése



Túrisztikai bejárat lépcsőházi csigalépcső és orsótere



Mélygarázs lejáró felső látképe



Mélygarázs lejárata



Mélygarázs felőli homlokzat



Közbenső szint VB. lépcső és lift akna



Közbenső szint a Csaba utca felől – ideiglenes csapadék vízelvezetéssel



és új lépcsőházhoz földemáttörés



Közbenső irodatér



Műszaki átadáshoz hibafeltárások



Földszinti megerősítés és Liftakna

2019.10.25. Posta Palota - Helyszíni Bejárás



Szél Kálmán tér felőli homlokzat



Mélygarázsba helyezett közcélú trafóház vízszigetelése



Udvari mélygarázs és toronydaru



Udvari mélygarázs és pince földémbontás



Földszinti tartószerkezeti megerősítés



Gipszpogácsa –
Túrisztikai lépcsőház felsőszintjein a függőleges repedése



Közbenő szint tartószerkezet



Felső szintű leendő étterem belső szerkezete



Felső szintű leendő étterem ácsszerkezet cseréire vár
II.ütemben



Felső szintű leendő étterem belső szerkezete



Ideiglenes csapadékvíz elvezetés




Posta Palota szerkezeti megerősítésre vár és toronydaru helyszínen tartása



Belső udvari homlokzat



Villámvédelmi csúcs és



Kialakítatlan tetőlejtési sík



Közbenső szint



Földszint kétszintes oszlop megerősítés és állmennyezet



Földszint kétszintes oszlop megerősítés és állmennyezet



Magyar Királyi Posta Palota címere

